

Beispiel 3 Zugbelastung

Für die nebenstehend skizzierten zugbeanspruchten Flachstähle mit jeweils gleicher Dicke  $s$  sind schematisch darzustellen bzw. anzugeben

- der Verlauf der über den Querschnitt vorhandenen Zugspannung
- Möglichkeiten zur Verminderung der Spannungsspitzen bei Ausführung b)

