Tribologie

Referat im Fach Entwicklung&Konstruktion

<u>Agenda:</u>

- -Was ist Tribologie?
- > -Ziel der Tribologie
- > -Anwendungen
- > -Aufgaben
- > -Tribologisches System
- > -Funktion und Wirkung
- > -Reibungszahlen/Reibungsarten
- > -Experiment
- > -Reibungszustände
- > -Schmierdruck
- > -Schmierstoffe/Eigenschaften/Einteilung
- > -Schmierungsarten
- > -Schäden an Maschinenelementen
- > -Formeln
- > -Berechnungen
- -Hertz'sche Pressung (Berechnung)

Was ist Tribologie?

Denk nach!!!!!

- >-Reibung
- > -Verschleiß
- >-Schmierung



Ziel der Tribologie

Das Bewegungssystem zu optimieren. In ökologischer,ökonomischer und funktioneller Hinsicht. Das heißt Minderung von Verschleiß und Optimierung von Reibungsbedingungen


Wo kommt es zur Anwendung?

- Maschinenbau
- > Fertigungstechnik
- Antriebs- und Fördertechnik
- Kraftfahrzeug- und Motorenindustrie
- Bautechnik
- Luft und Raumfahrt
- Schienenfahrzeugtechnik
- Feinwerktechnik
- > EDV Technik
- > Energieversorgung
- Medizintechnik

Aufgaben:

- Ressourcen (allgemein)
- > Betriebssicherheit
- > Produktionskosten senken
- Energie/Emissionen verringern

Tribologisches System



Funktion und Wirkung

- Reibung/Verschleiß auf ein minimales reduzieren!
- Energieverlust reduzieren!

!!! verstärkte Wirkung erwünscht, z.B. Reibradgetriebe/Bremsen!!!

<u>Reibung</u>

- In der Kontaktzone zweier Bauteile treten Reibungskräfte auf.
- > Coulombsches Gesetz:

$$F_R = \mu * F_N$$

- F_R = Reibungskraft
- μ = Reibungszahl
- $> F_N = Normalkraft$

Das Experiment!!

Wir wollen feststellen, von welchen Faktoren die Reibwirkung abhängt?

Reibungszahlen:

- Die Reibungszahlen hängen ab von:
- > der Werkstoffpaarung
- > dem Schmierstoff
- > dem Reibungszustand
- > der Reibungsart

Reibungszahlen:

> Es gilt:

Gleitreibungszahlµ<Haftreibungzahlµ0

Rollreibungszahlµ<Haftreibungzahlµ0


Reibungsarten:

- Bei den Reibungsverhältnissen unterscheidet man nach Art der Relativbewegung zwischen zwei Bauteilen, die
- Rollreibung, Gleitreibung, Wälzreibung und Bohrreibung.

Reibungsarten:

> Bsp. Zahnradgetriebe:





Reibungsarten:

d)

 $\omega_1 \neq \omega_2$


Lösungen:

Gleitreibung!

Rollreibung!

Bohrreibung!

Wälzreibung!



Zahnradgetriebe

Reibungszustände:

- Das Reibungs- bzw. Verschleißverhalten wird insbesondere durch den vorliegenden Reibungszustand beeinflusst.
- Man unterscheidet in:
- > -Festkörperreibung
- > -Grenzreibung
- > -Mischreibung
- > -Flüssigkeitsreibung
- > -Gasreibung

Reibungszustände:




Bild 4-3 Reibungszustände eines hydrodynamisch geschmierten Radialgleitlagers

<u>Schmierdruck</u>

Der Schmierdruck zur vollständigen Trennung beider Bauteile kann auf unterschiedliche Weise erzeugt werden.

- > -hydrostatische Schmierung
- > -hydrodynamische und elastohydrodynamische Schmierung

<u>Schmierstoffe</u>

Schmieröle

Vorteile:

- -leichte Reibstellenversorgung (somit Verbesserung hinsichtlich Reibung/Verschleiß)
- -gute Abführung von Reibungswärme
- -gute Abführung von Abrieb aus dem Kontakt
- kann durch zusätzliche Maßnahmen auf gewünschte Eigenschaften eingestellt werden (z.B. Kühlung,Filterung)


<u>Schmierstoffe</u>

Schmieröle

Nachteile:

- -ziemlich Aufwendige Abdichtung notwendig
- -teilweise große Schmierölmengen erforderlich

Eigenschaften der Schmieröle




Einteilung der Schmieröle

Es gibt 2 grundlegende Einteilungen!!!


1.) nach der Herstellung

2.) nach der kinematischen Viskosität

Schmieröle



Paraffine (geradkettig)



Aromat (ringförmig)



Naphten (ringförmig)

Synthetische Öle

> Vorteile:

- -größerer Temperatureinsatzbereich
- -bessere Alterungsbeständigkeit(3-5 mal längere Lebensdauer
- -höherer Flammpunkt (z.B. wichtig bei Gasturbinen und Kompressoren)
- -Möglichkeit der Einstellung der Reibungszahl (0,7-2x Mineralöl-Reibungszahl)

Nachteile: Synthetische Öle

-stärkere hygroskopische Wirkung (ziehen Wasser an)

-ungünstigeres hydrolytisches Verhalten (Zersetzung bei Wasserzusatz)

-die Gefahr chemischer Reaktionen mit Dichtungen, Buntmetallen und Lacken bzw. von Korrosion

-nur eingeschränkte oder keine Mischbarkeit mit Mineralölen

-stärkeres toxisches Verhalten, häufig deutlich teurer

SAE-Klassen

nach der kinematischen Viskosität:

RM: Bild 4-14



Einteilung der Schmieröle

nach dem Anwendungsgebiet:

```
-Maschinenschmieröle
```

- -Zylinderöle
- -Turbinenöle
- -Motorenöle
- -Getriebeöle*
- -Kompressorenöle
 - -Umlauföle
 - -Hydrauliköle
 - -Isolieröle
- -Wärmeträgeröle
 - -Prozessöle

-Metallbearbeitungsöle/Kühlschmierstoffe

-Korrosionsschutzmittel

-Textil- und Textilmaschinenöle

*Eine Klassifikation für Kfz-Getriebeöle findet Ihr im Roloff/Matek Bild 4-15.

Schmierfette

- Schmierfette setzen sich aus folgenden 3 Anteilen zusammen:
- > -Grundöl
- > -Eindicker
- > -Additiven
- Die Art und Konzentration der drei Grundkomponenten bestimmen die Eigenschaften des Schmierfetts.

<u>Schmierfette</u>

Vorteile von Schmierfetten: geringe Mengen reichen aus, eine aufwendige Abdichtung entfällt

Nachteile von Schmierfetten: schlechte bzw. gar keine Abführung von Wärme und Verschleißpartikeln aus dem Kontakt

Sonstige Schmierstoffe

>-Festschmierstoffe

> -Schmierpasten

> -Gleitlacke

>-Schmierwachse

<u>Schmierungsarten</u>

- -manuelle Schmierstoffversorgung
- -halbautomatische Schmierstoffversorgung
- -automatische Schmierstoffversorgung

Schmierungsarten

Bei der Versorgung einer großen Anzahl von Schmierstellen ist eine wirtschaftliche Lösung nur durch Zentralschmieranlagen zu erreichen. Darunter fallen:

- -Einleitungsanlagen
- -Zweileitungsanlagen
- -Mehrleitungsanlagen
- -Progressivanlagen

Schäden an Maschinenelementen

Die Schäden sind in Wiki ausführlich dokumentiert...

- Allg.: Reibung ist eine Kraft, die der Bewegung eines Körpers auf einer Unterlage Widerstand entgegensetzt. Die Größe der Reibungskraft F_R ist abhängig von:
- 1.) Normalkraft F_N des zu bewegenden Körpers.
- > 2.) Oberflächenqualität der Berührungsflächen
- > 3.) Werkstoffpaarung an den Berührungsflächen
- 4.) Schmiermittelzugabe an den Berührungsflächen
- > Hierzu wurde durch Versuche die Reibungszahl μ ermittelt.
- !!!Die Größe der Reibungskraft hängt nicht von der Größe der Berührungsflächen ab!!!

Berechnung der Reibungskraft:

$$F_R = \mu * F_N$$

- \rightarrow F_R = Reibungskraft
- μ = Reibungszahl (TB Europa S. 41)
- ightarrow F_N = Normalkraft (wirkt die Gewichtskraft senkrecht auf die Reibfläche, gilt $F_G = F_N$)

Berechnung des Reibmomentes:

$$M_R = F_R * d/2$$

- > F_R = Reibungskraft
- > M_R = Reibmoment
- > d = Durchmesser (Körper)

Berechnung der Rollreibzahl:

$$\mu = f/r$$

f = Rollreibzahl


 μ = Reibungszahl (TB Europa S. 41)

r = Radius des Rollkörpers

Berechnung der Reibungskraft bei Rollreibung:

$$F_R = (f * F_N)/r$$

- > FR = Reibungskraft
- f = Rollreibungszahl
- > FN = Normalkraft
- r = Radius des Rollkörpers




Berechnungen


Bitte löst das Aufgabenblatt!

Hertz'sche Pressung

> Linienberührung



> Punktberührung



> RM: Bild 4-6

- > Punktberührung Kugel Kugel
- Für den einfachen Berührungsfall Kugel - Kugel (oder Ebene) gilt:

$$p_{max} = \frac{1}{\pi} \cdot \sqrt[3]{\frac{1, 5 \cdot FE^2}{r^2 (1 - \nu^2)^2}}$$

> r1,2 -- Kugelradien Kugel 1, Kugel 2; Sonderfall Ebene: $r_2 \longrightarrow \infty$ und damit r = r1

<u>Formeln:</u>

- > <u>Linienberührung Zylinder Zylinder</u>
- Für den einfachen Berührungsfall Zylinder - Zylinder (oder Ebene) gilt:

$$p_{max} = \sqrt{\frac{F \cdot E}{2\pi r l(1 - \nu^2)}}$$

$$E = 2\frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2}$$


$$r = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$$

- > v -- Poissonzahl (auch: Querkontraktionszahl) (Bei 2 verschiedenen Reaktionspartnern wird gemittelt)
- E1,2 -- Elastizitätsmodul der Werkstoffe Körper 1, Körper 2
- I -- Berührungslänge der Zylinder
- F -- als Linienlast über die Berührungslänge wirkende Kraft
- r1,2 -- Zylinderradien Zylinder 1, Zylinder 2; Sonderfall Ebene: $r_2 \to \infty$ und damit r = r1

<u>Berechnungen</u>

- > 1.Aufgabe zur Hertz'schen Pressung:
- > Flächenpressung bei Zahnrädern
- Ein Tram überträgt seine Gewichtskraft gleichmäßig verteilt über alle Räder auf die Schienen. Die Flächenpressung ist dabei weit unterhalb kritischer Werte.
- Berechnen Sie die Hertzsche Pressung zwischen Rad und Schiene:

Berechnungen






Abb. 1 Tram Modell Be 4/6 "Tram 2000" und Schnittdarstellung Tramred (idealisiert).

Gegeben: Material Rad: Stahl 41CrMo4

Material Schiene: Stahl C35E+A

Gewicht des Trams voll beladen: FG =380 000 N

Anzahl Räder: 12


Ende:

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!! (Lösungen werden ausgeteilt!)

<u>Berechnungen</u>

- 2.Aufgabe zur Hertz'schen Pressung:
- > Flächenpressung bei Zahnrädern
- Ein Zahnradgetriebe, bestehend aus einem kleineren Antriebsrad und einem größeren Abtriebsrad, wird mit einem Antriebsmoment belastet.
- Berechnen Sie die Hertzsche Pressung zwischen den belasteten Zähnen:

Berechnungen



Gegeben: Material Zahnrad 1: Stahl 16 MnCr5
Material Zahnrad 2: Alu EN AW-7022